




Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input type="checkbox"/>
Parois vitrées	Volets extérieurs coulissants	Les volets coulissants occultent en permanence 50% de la surface vitrée et dégradent l'ambiance lumineuse.				


Cause technique


/

Origine Conception Exécution Exploitation

Mauvais choix du type de volet en phase conception ou confusion entre le rôle d'un volet (diminution des déperditions thermique la nuit et sécurité) et celui d'une protection solaire.

remarques : certains volets extérieurs coulissants ont été démontés par les usagers.

Nous pouvons déplorer l'absence de véritables protections solaires sur ce bâtiment.



Solutions correctives et/ou préventives	Démontage des volets et installation de protections solaires adaptées. Les volets ne peuvent pas être considérés comme des protections solaires. Ils ont un rôle de diminution des déperditions thermiques et d'occultation la nuit ainsi qu'un rôle de sécurité.
--	--